Temperature & Humidity calibration capability
สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ และความชื้น

Parameter	Description	Range
Temperature indicator with sensor	Laboratory - On Site Service Temperature indicator with sensor Temperature controller with sensor Temperature recorder with sensor Temperature Transmitter with sensor Dial/Digital thermometer Liquid in glass thermometer Temperature sensor Temperature indicator Infrared Thermometer	-20 C to 650 C RTD : PT100 TC: Type K,T, R, S, N, E
Temperature Source	Temperature Bath / Dry Well	-20 C to 650 C
Temperature Enclosure (Chamber)	Incubator / Hot Air Oven Autoclave Waterbath / Liquid Bath Furnace Temperature & Humidity Chamber	
Humidity	Thermo-hygro - Graph Thermo-hygrometer	0 C to 60 C 10 to 90 %RH